

Методы и инструменты оценки риска (для СМК по API Spec Q1)

1) **Методы** (всего 31) - описаны в ISO/IEC 31010

2) **Инструменты:**

- Карты контрольные. Часть 2. Контрольные карты Шухарта **ISO 7870-2:2013**
- Карты контрольные. Часть 3. Карты приемочного контроля **ISO 7870-3:2012**
- Карты контрольные. Часть 4. Карты с накопленной суммой **ISO 7870-4:2011**
- Карты контрольные. Часть 5. Специализированные контрольные карты **ISO 7870-5:2014**
- Выбранные иллюстрации полных факторных экспериментов с четырьмя факторами **ISO/TR 29901:2007**
- Контрольные карты Парето

и др. инструменты - см. также **ISO 11462-2:2010** Руководство по внедрению статистического управления процессами (SPC). Часть 2. Методы и приемы.